拖板安装时

导向部A

抬升行程

● 将拖板移动到基板上方,对准位置后使拖板

拖板沿导向部A、B下降,在接触活塞杆表 面 ②后自动停止, 因此便于进行拖板的安

另外, 安装拖板时, 定位环不会接触随行夹 紧器的到位基准面, 因此可防止因更换拖板 而导致到位基准面损伤。

定位环 到位基准面 基板

活塞杆表面©


导向部®

XY轴定位

●解除放松油压时,在弹簧(※)的作用下, 活塞杆下降, 钢球被活塞杆推出从而将定 位环向下拉。 此时,拖板沿着圆锥体的基准锥面一边对

心一边下降。


※:CPC型弹簧夹紧器的场合。如果是CPH 型油压夹紧器则靠油压、如果是CPY型 气动夹紧器则靠气压, 使活塞杆下降。



XYZ轴定位(夹紧完成)


● 紧贴圆锥体基准锥面的定位环在径向上扩张 变形,同时XY轴被强力定位。

当定位环与到位基准面接触时, Z轴即被定 位, 通过基准锥面与到位基准面完成XYZ三 轴的定位(双面过定位)。




高重复定位精度及其维持

- ●气流从圆周面上开设的宽缝中吹出,直接对整个基准锥面及到位基准面排尘,切实防止 异物附着。
- ●备有到位确认功能,可预防因卡入切屑而在 未充分夹紧的状态下使用。
- 为了防止拖板在保管及待机过程中生锈,对 定位环采取了防锈措施。
- 所有与双面过定位相关的切削加工部品都在 恒温工厂用高精度磨床进行磨削,以提高构 件的精度。




可承受大切削推力的锥角

● 随行夹紧器的基准锥面角度接近直角,因此 夹紧力受切削加工时的推力影响较小,可确 保稳定的夹紧。特别是抑制了在距离拖板安 装面较高位置处进行切削加工时的颤振,可 提高高速切削、重切削加工时的加工条件。



方形法兰盘 (订货生产)

● 备有将随行夹紧器本体安装法兰盘部切成方 形的方形法兰盘 (订货生产品)。详情请另行 咨询。



随行夹紧器

CP□


随行夹


具有良好耐久性与重复定位精度的锥形实体方式

- 采用锥形实体方式,定位过程中无接触面间的相对滑动而引起的磨损,因此具有良好的耐久性,可长时间保持最初的高重复定位精度。
- 进行XY轴定位时,锥形部沿圆周方向均匀 地弹性变形,以此可获得高定位精度。同 时,锥形部没有缝隙,因此不会因卡入切屑 而导致定位精度不良。
- ●锥形部通过沿圆周方向均匀配置的一体 化加强筋的压缩变形而产生弹性变形, 以此可获得很高的夹紧刚性。

※:由于CPS-E25、E40的尺寸大,锥面部容易发生变形,因此没有槽孔。

锥形实体方式 model CPS-E






降低表面压力、防止夹紧力下降的特殊形状

●随行夹紧器通过提高拉杆的力量,可牢固地 固定拖板。承受高表面压力的钢球接触部采 用特殊形状,因此不会产生压痕,可防止因 拉力增加率降低而导致夹紧力下降,长时间 牢固地固定拖板。




可轻松更换夹具、工件等的帕尔系统




● 通过引进帕尔系统,可在机床工作台上高精度地装卡夹具、工件,大幅度缩短对心等准备工作所需的时间。

可轻松进行高精度多面加工



● 采用帕尔系统,即使是需要多道工序的工件加工,也无需从拖板上拆下工件即可轻松进行高精度的多面加工。

工序划分简便(拖板搬运方式)




- ●通过帕尔系统的高定位精度,使在需要高加工精度的工序中也 能轻松划分工序,便于固定各台机床的运行间歇时间,使机床 间的负载平均化,从而提高生产效率。
- ●由于采用拖板搬运,因此可轻松进行工件的混合生产。
- 因可将工件固定在拖板上进行搬运,故夹紧时间短,并可减少 各机床因夹紧工件而引发的故障。

CP□

随行夹紧器

CP□

随行夹紧器构成示例1




通过基准锥面 θ XY轴定位

随行夹紧器 圆锥型 基板表面 随行夹紧器 圆锥型


帕尔系统中的菱形销、圆锥体可吸收XYZ轴定位随行夹紧器与 θZ 轴定位随行夹紧器的间距误差,使系统免受因温度变化而引起的间距变化的影响。

通过到位基准面Z轴定位




Z轴利用不受间距误差影响的到位基准面定位,因此可维持拖板的高平面精度。

随行夹紧器构成示例2




通过基准锥面 θ XY轴定位

通过到位基准面Z轴定位 _{定位环}



帕尔系统中的菱形销、圆锥体可吸收XYZ轴定位随行夹紧器与 θ Z轴定位随行夹紧器的间距误差,使系统免受因温度变化而引起的间距变化的影响。



Z轴利用不受间距误差影响的到位基准面定位,因此可维持拖板的高平面精度。

CP□

随行夹紧器